


Een paar basisregels voor opbouw van model 2290 :



- **Poten :**

- meerdere soorten poten mogelijk met verschillende manier van assembleren aan karkas (zie tekening hieronder) daardoor meerdere gaten in karkas




- de sierpoot 2H4K moet idd in het hout op de hoek ingevezen worden in karkas (zou in principe altijd plaats moeten voor zijn)
- de steunpoten dienen altijd op een bepaalde manier vastgemaakt worden aan de karkas

ten eerste : afhankelijk van hoe haakjes hangen aan module




Belangrijke opmerking : niet rechtstreeks aan metalen poortje maar andere zijde aanhechten




- **Plannetje :**

- Manier van assembleren : altijd werken naar de hoekelement



- Element relax met arm links : steunpoot dient aan linkerzijde bevestigd te worden : let wel niet rechtstreeks in metalen poortje zoals hierboven op tekening al aangehaald



- **Inhaken moeilijk :**
 - alle hoekopstellingen, die de fabriek verlaten worden in elkaar gezet
 - als men de gewoonte niet heeft, kan dit soms wat moeilijk zijn : beter om dit met 2 mensen te doen