



**L'équipe 5five® vous remercie pour votre achat
et vous accompagne pour faciliter le rangement et l'organisation de votre intérieur.
Votre quotidien est notre inspiration ! Nous concevons des produits pensés pour vous,
fonctionnels et ingénieux, pour simplifier votre vie de tous les jours.
Parce qu'être bien chez soi n'a jamais été aussi essentiel : 5five Simply Smart®.**

The 5five® team thanks you for your purchase
and supports you in making your home storage and organisation easier.
Your daily life is our inspiration! We design products with you in mind.
Functional and ingenious, they simplify your everyday life.
Because being comfortable at home has never been so essential: 5five Simply Smart®.

Notre service client à votre service / Our customer service team is here to help:
Contactez-nous sur <https://support.5five.com/hc/fr/requests/new>

@5fivesimplysmart

Partagez la photo de votre produit dans votre intérieur sur nos réseaux /
Share a photo of your product in your home interior on our social media channels



5five__france



5five__france


@5fivesimplysmart

Retrouvez nos produits sur : /
Find our products on:



www.5five.com

#204640 - BALANCE DIGITALE ACACIA ACACIA DIGITAL SCALE



PT : A equipa 5five® agradece a sua compra e ajuda-o(a) a arrumar e a organizar a sua casa. O seu quotidiano é a nossa inspiração! Concebemos produtos funcionais e inteligentes a pensar em si, para simplificar a sua vida quotidiana. Porque sentir-se bem em casa nunca foi tão importante: 5five Simply Smart®.

Manutenção:

Use um pano úmido. Limpe em seguida com um coágulo seco.

O nosso serviço de apoio ao cliente está ao seu dispor:

<https://support.5five.com/hc/fr/requests/new>

@5fivesimplysmart

Partilhe uma fotografia do seu produto em sua casa nas nossas redes sociais

 5five__france

 5five__france

@5fivesimplysmart

Encontre os nossos produtos em:

 www.5five.com

ES: El equipo 5five® le agradece su compra y le acompaña para ayudarle a ordenar y organizar su casa fácilmente. ¡Su vida cotidiana es nuestra inspiración! Diseñamos productos funcionales e ingeniosos con el único objetivo de simplificarle su día a día. Porque sentirse bien en casa nunca había sido tan importante: 5five Simply Smart®.

Mantenimiento:

Secar con un trapo húmedo. Acabar secando con un trapo.

Nuestro servicio de atención al cliente está a su disposición:

<https://support.5five.com/hc/fr/requests/new>

@5fivesimplysmart

Comparta una foto de su producto en el interior de su casa en nuestras redes

 5five__france

 5five__france

@5fivesimplysmart

Encuentre nuestros productos en:

 www.5five.com

DE: Das Team von 5five® dankt Ihnen für Ihren Einkauf und unterstützt Sie gerne mit Aufbewahrungslösungen, um Ihr Zuhause übersichtlich zu gestalten. Ihr Alltag ist unsere Inspiration! Für Sie entwerfen wir funktionale und einfallsreiche Produkte, die Ihren Alltag vereinfachen. Weil es noch nie so wichtig war, sich zu Hause wohlfühlen: 5five Simply Smart®.

Reinigung:

Mit einem sanftem Reinigungsmittel angefeuchteten Lumpe abtrocknen. Beenden, mit einem trocknen Lumpen.

Unser Kundenservice steht zu Ihrer Verfügung:

<https://support.5five.com/hc/fr/requests/new>

@5fivesimplysmart

Teilen Sie über unsere Netzwerke ein Foto Ihres Produkts in Ihrem Zuhause

 5five__france

 5five__france

@5fivesimplysmart

Entdecken Sie unsere Produkte auf:

 www.5five.com

NL: Het 5five®-team dankt u voor uw aankoop en kan u helpen uw huis gemakkelijker op te ruimen en te organiseren. Uw dagelijks leven is onze inspiratie! We ontwerpen functionele, ingenieuze producten met u in gedachten, om uw dagelijkse leven te vereenvoudigen. Omdat prettig leven in huis nog nooit zo essentieel is geweest: 5five Simply Smart®.

Reiniging:

Met een vochtige doek schoonmaken. Op het einde afdrogen met een droge doek.

Onze klantenservice staat voor u klaar:

<https://support.5five.com/hc/fr/requests/new>

@5fivesimplysmart

Deel een foto van uw product bij u thuis op onze netwerken

 5five__france

 5five__france

@5fivesimplysmart

Vind onze producten op:

 www.5five.com

IT: Il team 5five® intende ringraziarvi per l'acquisto e può aiutarvi a riordinare e organizzare la casa. La vita quotidiana è la nostra ispirazione! Progettiamo prodotti ingegnosi e funzionali pensando a voi, per semplificarvi la vita di tutti i giorni. Perché sentirsi bene a casa non è mai stato così importante: 5five Simply Smart®.

Manutenzione:

Utilizzare un panno umido. Asciugare con un panno asciutto.

Il nostro servizio clienti è a vostra completa disposizione:

<https://support.5five.com/hc/fr/requests/new>

@5fivesimplysmart

Condividete una foto del prodotto a casa vostra sui nostri network

 5five__france

 5five__france

@5fivesimplysmart

Scoprite i nostri prodotti su:

 www.5five.com

RU: Команда 5five® благодарит вас за покупку и готова помочь вам привести в порядок и организовать ваш дом. Ваша повседневная жизнь – вот источник нашего вдохновения! Мы разрабатываем функциональные и инновационные продукты, которые упрощают вашу повседневную жизнь. 5five Simply Smart®. Потому что еще никогда не было так важно хорошо чувствовать себя дома.

Чистке:

протрите влажной тряпкой, затем вытрите сухой тряпкой.

Наша клиентская служба к вашим услугам:

<https://support.5five.com/hc/fr/requests/new>

@5fivesimplysmart

Поделитесь фотографией нашего товара в интерьере вашего дома в наших сетях

 5five__france

 5five__france

@5fivesimplysmart

Вы найдете нашу продукцию на:

 www.5five.com

PL: Zespół 5five® dziękuje za zakup i udzieli niezbędnej pomocy w uporządkowaniu i organizacji domu. Twoje codzienne życie stanowi dla nas inspirację! Projektujemy funkcjonalne i pomysłowe produkty z myślą o użytkownikach, aby uprościć ich codzienne życie. Dobrze samopoczucie w domu nigdy nie było tak ważne: 5five Simply Smart®.

Pielęgnacji:

Czy czysta woda lub szmatka zwilżona wodą. Wytrzyj suchą szmatką.

Nasza obsługa klienta jest do Twojej dyspozycji:

<https://support.5five.com/hc/fr/requests/new>

@5fivesimplysmart

Udostępnij zdjęcie produktu w swoim domu na naszych profilach społecznościowych

 5five__france

 5five__france

@5fivesimplysmart

Znajd nasze produkty na:

 www.5five.com

INFORMATIONS A CONSERVER - A LIRE AVANT UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

- Équipé d'un capteur de haute précision (à jauge de déformation) et d'un processeur puissant pour garantir un pesage de haute précision.
- Capacité : 5g-5kg
- Division : 1g-2g
- Fonction TARE
- Mise hors tension automatique
- Indication de batterie faible et de surcharge
- Commutation libre entre deux unités différentes : g / kg / lb:oz / eau - ml / lait ml / eau fl'oz / lait fl'oz
- Alimenté par une pile au lithium de 3 V.

- Contact alimentaire

- Ne passe pas au lave vaisselle



EXPLICATION DES BOUTONS

Bouton ON / TARE : mise sous tension, mise hors tension / et fonction de tare

Bouton UNIT : changement d'unité (g / kg / lb:oz / eau - ml / lait ml / eau fl'oz / lait fl'oz)

INSTRUCTIONS DE PESÉE

Pile : CR 2032 3V - Work voltage : 1 x 3V

- 1 - Placez la balance sur une surface dure et plane. Une table propre est préférable.
- 2 - Appuyez sur le bouton "ON/TARE" pour allumer la balance et elle sera prête à l'emploi lorsque l'écran LCD affichera "Og" après "Full display".
- 3 - Appuyez sur le bouton "UNIT" pour choisir l'unité de mesure : (g / kg / lb:oz / eau - ml / lait ml / eau fl'oz / lait fl'oz)
- 4 - Placez le récipient ou d'autres objets que vous voulez peser sur le plateau de la balance et le poids s'affichera sur l'écran.
- 5 - Appuyez sur le bouton "ON/TARE" pour effacer le poids des objets sur la plate-forme et l'écran affichera "TARE" et "Og". Ensuite, mettez les aliments dans le récipient ou ajoutez des objets sur la plate-forme et le poids des objets ajoutés s'affichera à l'écran.
- 6 - Continuez à utiliser le bouton "ON/TARE" et vous pourrez obtenir le poids respectif de plus d'objets en répétant la tare de manière pratique. Lorsque tous les objets sont retirés de la plate-forme, le poids total s'affiche à l'écran.
- 7 - Appuyez sur le bouton "ON/TARE" pour éteindre la balance lorsque l'écran affiche "Og". Si vous n'avez plus besoin de peser elle s'éteindra automatiquement. Pareil si elle n'est plus utilisée dans les secondes qui suivent.

MESSAGE D'ERREUR

Si le message "LO" s'affiche sur l'écran, les piles doivent être remplacées rapidement.

Si le message "EEEE" s'affiche sur l'écran, le poids maximum a été dépassé.

CONSIGNE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Le poids maximum de la balance est de 5 kg, tare incluse.

Ne pas exposer la balance à l'humidité ou à des températures extrêmes pour assurer une durée de vie optimale.

Il s'agit d'une balance électronique de haute précision. Veillez à ce que la balance ne soit jamais surchargée et à ce qu'elle ne tombe pas, car cela peut l'endommager.


Si la surface de la balance est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux. Ne pas utiliser des produits chimiques pour nettoyer la balance et éviter que l'eau pénètre à l'intérieur de la balance. Ne pas mettre au lave-vaisselle

Cet appareil convient pour des petites pesées et non pas pour un usage professionnel.

Si le résultat de la pesée n'est pas affiché correctement sur l'écran, contrôlez si les piles sont bien installées. Remplacez les piles si elles sont utilisées depuis longtemps et réessayez. Si besoin, contactez le fournisseur ou le distributeur local.

REEMPLACEMENT DE LA PILE

- 1 et 2 Retirer le petit couvercle situé sous la balance.
- 3 et 4 Retirer la pile usagée et la remplacer par une neuve en prenant garde de respecter les polarités +/- indiquées.
- 5 Refermer le couvercle



KEEP THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE.

CHARACTERISTICS

- High precision strain gauge sensors system ensures more accurate weighing results.
- Capacity: 5g-5kg
- Division: 1g-2g
- Tare function
- Auto power off
- Low battery and overload indication
- Free switch within two different units : g / kg / lb:oz / water - ml / milk ml / water fl'oz / milk fl'oz
- Powered by 1 x 3 V lithium cell.

- Food contact



- Not dishwasher safe

EXPLANATION OF BUTTONS

ON / TARE button : power ON, power OFF / and Tare function

UNIT button : Change the unit (g / kg / lb:oz / water - ml / milk ml / water fl'oz / milk fl'oz)

INSTRUCTION

Battery : CR 2032 3V - Work voltage : 1 x 3V

- 1 - Place the scale steadily on hard and flat surface. Clean table is best.
- 2 - Press the "ON/TARE" button to switch on the scale and it will get ready for use when the LCD screen shows «Og» after «Full display»
- 3 - Press the "UNIT" button to choose the unit of measure : (g / kg / lb:oz / water - ml / milk ml / water fl'oz / milk fl'oz)
- 4 - Put the container or other things you want to weight on the platform of the scale and the weight will be showed on the screen.
- 5 - Press the "ON/TARE" button, to clear the weight of the things on the platform and the screen will show "TARE" and "Og". Then put the food into the container or add more things on the platform and the weight of the stuff you add will be displayed on the screen.
- 6 - Continue to use "ON/TARE" button and you can get respective weight of more things through repeating tare conveniently. And when all the stuff get removed off the platform, the total weight will be showed on the screen.
- 7 - Press the "ON/TARE" button, to switch off the scale when the screen shows "0g" if no more weighing is needed or it will auto off if no further using within seconds.

CAUTION

If the "LO" message is displayed on the screen, the batteries must be changed quickly.

If the "EEEE" message is displayed on the screen, the maximum weight has been exceeded.

ATTENTION : INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE


The maximum weight of the scale is 5 kg, including the tare weight. Do not expose the scale to moisture or extreme temperatures to ensure optimum service life. This is a high-precision electronic scale. If the surface of the scale becomes dirty, wipe it with a soft cloth. Do not use chemicals to clean the scale and avoid letting water get inside the scale. Do not put in the dishwasher. This appliance is suitable for small weighing operations and not for professional use. If the weighing result is not displayed correctly on the screen, check that the batteries are correctly installed. Replace the batteries if they have been in use for a long time and try again. If necessary, contact your local supplier or distributor.

REPLACING THE BATTERY

1 and 2 Remove the cover situated underneath the scale.

3 and 4 Remove the old battery and replace it with a new one, making sure that the polarity is correct (+/-).

5 Close the cover.



PORTUGUÊS

INFORMAÇÕES A REter - LER ANTES DE UTILIZAR.

CARACTERÍSTICAS

- Equipado com uma célula de carga de alta precisão (com extensómetro) e um processador potente para garantir uma pesagem de alta precisão
- Capacidade: 5g-5kg
- Divisão: 1g-2g
- Função TARE
- Desligamento automático
- Indicação de bateria fraca e sobrecarga
- Comutação livre entre duas unidades diferentes: g / kg / lb:oz / água - ml / leite ml / água fl'oz / leite fl'oz
- Alimentado por uma bateria de lítio de 3 V.

- Contato com alimentos

- Não pode ser lavado na máquina de lavar louça



EXPLICAÇÃO DOS BOTÕES

Botão ON / OFF / TARE: Ligar, desligar Botão

Unit: Mudar de unidade (g / kg / lb:oz / água - ml / leite ml / água fl'oz / leite fl'oz)

INSTRUÇÕES DE PESAGEM

Bateria : CR 2032 3V - Tensão : 1 x 3V

- 1 - Colocar a balança sobre uma superfície dura e plana. É preferível uma mesa limpa.
- 2 - Prima o botão "ON/TARE" para ligar a balança e esta estará pronta a ser utilizada quando o ecrã LCD apresentar "Og" depois de "Full display "
- 3 - Prima o botão "UNIT" para escolher a unidade de medida: (g / kg / lb:oz / água - ml / leite ml / água fl'oz / leite fl'oz)
- 4 - Coloque o recipiente ou outros objectos que deseja pesar na plataforma da balança e o peso será apresentado no ecrã.
- 5 - Prima o botão "ON/TARE" para apagar o peso dos objectos na plataforma e o ecrã apresentará "TARE" e "Og". - Prima o botão "ON/TARE" para apagar o peso dos objectos na plataforma e o ecrã apresentará "TARE" e "Og". Em seguida, coloque os alimentos no recipiente ou adicione objectos à plataforma e o peso dos objectos adicionados aparecerá no visor.
- 6 - Continue a utilizar o botão "ON/TARE" e poderá obter o peso respetivo de mais objectos, repetindo convenientemente a tara. Quando todos os objectos tiverem sido retirados da plataforma, o peso total aparecerá no visor.
- 7 - Pressione o botão "ON/TARE" para desligar a balança quando o visor mostrar "Og". Se já não for necessário pesar, a balança desliga-se automaticamente. O mesmo se aplica se a balança não for utilizada durante alguns segundos.

MENSAGEM DE ERRO

Se a mensagem "LO" for apresentada no ecrã, as pilhas devem ser substituídas rapidamente.

Se a mensagem "EEEE" for apresentada no ecrã, o peso máximo foi ultrapassado.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO


O peso máximo da balança é de 5 kg, incluindo a tara. Não exponha a balança à humidade ou a temperaturas extremas para garantir uma vida útil óptima. Se a superfície da balança ficar suja, limpe-a com um pano macio. Não utilize produtos químicos para limpar a balança e evite que a água entre na balança. Este aparelho é adequado para pequenas operações de pesagem e não para uso profissional. Se o resultado da pesagem não for apresentado corretamente no ecrã, verifique se as pilhas estão corretamente instaladas. Substituir as pilhas se tiverem sido usadas durante muito tempo e tentar novamente. Se necessário, contacte o seu fornecedor ou distribuidor local.

SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

1 e 2 Retire a tampa situada por baixo da balança

3 e 4 Retire as pilhas usadas e substitua-as por novas, respeitando a polaridade correcta (+/-)

5 Feche a tampa.



INFORMACIÓN QUE DEBE CONSERVARSE - LEER ANTES DE USAR

CARACTERÍSTICAS

- Equipado con una célula de carga de alta precisión (con galga extensométrica) y un potente procesador para garantizar un pesaje de alta precisión
- Capacidad: 5g-5kg
- División: 1g-2g
- Función TARA
- Apagado automático
- Indicación de batería baja y sobrecarga
- Cambio libre entre dos unidades diferentes: g / kg / lb:oz / agua / ml / leche ml / agua fl'oz / leche fl'oz
- Funciona con una batería de litio de 3 V.

- Contacto de comida
- No apto para lavavajillas



EXPLICACIÓN DE LOS BOTONES

Botón ON / OFF / TARE: Encender, apagarBotón

Unit: Cambiar unidad (g / kg / lb:oz / agua / ml / leche ml / agua fl'oz / leche fl'oz)

INSTRUCCIONES DE PESAJE

Batería : CR 2032 3V - Tensión : 1 x 3V

- 1 - Coloque la báscula sobre una superficie dura y plana. Es preferible una mesa limpia.
- 2 - Pulse el botón "ON/TARE" para encender la báscula y estará lista para su uso cuando la pantalla LCD muestre "Og" después de "Full display"
- 3 - Pulse el botón "UNIT" para elegir la unidad de medida: (g / kg / lb:oz / agua - ml / leche ml / agua fl'oz / leche fl'oz)
- 4 - Coloque el recipiente u otros objetos que desee pesar sobre la plataforma de la báscula y el peso se mostrará en la pantalla.
- 5 - Pulse el botón "ON/TARE" para borrar el peso de los objetos sobre la plataforma y la pantalla mostrará "TARE" y "Og". - Pulse el botón "ON/TARA" para borrar el peso de los objetos de la plataforma y la pantalla mostrará "TARA" y "Og". A continuación, coloque los alimentos en el recipiente o añada objetos a la plataforma y en la pantalla aparecerá el peso de los objetos añadidos.
- 6 - Siga utilizando el botón "ON/TARE" y podrá obtener el peso respectivo de más objetos repitiendo convenientemente la tara. Cuando todos los objetos hayan sido retirados de la plataforma, el peso total aparecerá en la pantalla.
- 7 - Pulse el botón "ON/TARE" para apagar la báscula cuando la pantalla muestre "Og". Si ya no necesita pesar, se apagará automáticamente. Lo mismo ocurre si la báscula no se utiliza en unos segundos.

MENSAJE DE ERROR

Si aparece el mensaje "LO" en la pantalla, es necesario cambiar las pilas rápidamente.


Si aparece el mensaje "EEEE" en la pantalla, se ha superado el peso máximo.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

El peso máximo de la báscula es de 5 kg, incluida la tara.No exponga la báscula a la humedad ni a temperaturas extremas para garantizar una vida útil óptima.Se trata de una báscula electrónica de alta precisión. Si la superficie de la báscula se ensucia, límpiela con un paño suave. No utilice productos químicos para limpiar la báscula y evite que entre agua en su interior. No la introduzca en el lavavajillasEste aparato es adecuado para pequeñas operaciones de pesaje y no para uso profesional.Si el resultado del pesaje no aparece correctamente en la pantalla, compruebe que las pilas están correctamente instaladas. Cambie las pilas si han estado en uso durante mucho tiempo y vuelva a intentarlo. Si es necesario, póngase en contacto con su proveedor o distribuidor local.

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

- 1 y 2 Retire la pequeña tapa situada en la parte inferior de la báscula.
- 3 y 4 Retire la pila usada y sustitúyala por una nueva, asegurándose de que la polaridad +/- es la correcta.
- 5 Cierre la tapa.



INFORMATIONEN ZUM AUFBEWAHREN - VOR GEBRAUCH LESEN

MERKMALE

- Ausgestattet mit einem hochpräzisen Sensor (mit Dehnungsmessstreifen) und einem leistungsstarken Prozessor, um ein hochgenaues Wiegen zu gewährleisten.
- Kapazität: 5g-5kg
- Teilung: 1g-2g
- TARE Funktion
- Automatische Abschaltung
- Anzeige bei niedrigem Batteriestand und Überladung
- Freies Umschalten zwischen zwei verschiedenen Einheiten: g / kg / lb:oz / Wasser - ml / Milch ml / Wasser fl'oz / Milch fl'oz
- Wird von einer 3-V-Lithiumbatterie betrieben.

- Lebensmittelkontakt



- Nicht spülmaschinenfest

ERKLÄRUNG DER SCHALTFLÄCHEN

ON / OFF / TARE-Taste: Einschalten, Ausschalten

Einheitentaste: Ändern der Einheit (g / kg / lb:oz / Wasser - ml / Milch ml / Wasser fl'oz / Milch fl'oz)

WIEGEANWEISUNGEN

Batterie : CR 2032 3V - Spannung : 1 x 3V

- 1 - Stellen Sie die Waage auf eine harte, ebene Oberfläche. Ein sauberer Tisch ist vorzuziehen.
- 2 - Drücken Sie die "ON/TARE"-Taste, um die Waage einzuschalten und sie ist einsatzbereit, wenn auf dem LCD-Bildschirm "Og" nach "Full display" angezeigt wird.
- 3 - Drücken Sie die "UNIT"-Taste, um die Maßeinheit auszuwählen: (g / kg / lb:oz / Wasser - ml / Milch ml / Wasser fl'oz / Milch fl'oz)
- 4 - Stellen Sie den Behälter oder andere Gegenstände, die Sie wiegen möchten, auf die Waagschale und das Gewicht wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 5 - Drücken Sie die Taste "ON/TARE", um das Gewicht der Gegenstände auf der Schale zu löschen und auf dem Bildschirm wird "TARE" und "Og" angezeigt. Geben Sie dann die Lebensmittel in den Behälter oder fügen Sie Gegenstände auf der Plattform hinzu und das Gewicht der hinzugefügten Gegenstände wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 6 - Verwenden Sie weiterhin die Taste "ON/TARE" und Sie können das jeweilige Gewicht von mehr Gegenständen erhalten, indem Sie das Trieren auf praktische Weise wiederholen. Wenn alle Gegenstände von der Plattform entfernt sind, wird das Gesamtgewicht auf dem Bildschirm angezeigt.
- 7 - Drücken Sie die "ON/TARE"-Taste, um die Waage auszuschalten, wenn auf dem Bildschirm "Og" angezeigt wird. Wenn Sie nicht mehr wiegen müssen, schaltet sich die Waage automatisch aus. Dasselbe gilt, wenn sie innerhalb weniger Sekunden nicht mehr benutzt wird.

FEHLERMELDUNG

Wenn die Meldung "LO" auf dem Bildschirm angezeigt wird, müssen die Batterien schnell ausgetauscht werden.

Wenn auf dem Bildschirm die Meldung "EEEE" angezeigt wird, wurde das Maximalgewicht überschritten.

GEBRAUCHS UND PFLEGEANWEISUNG


Das Höchstgewicht der Waage beträgt 5 kg, einschließlich Tara. Setzen Sie die Waage nicht Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus, um eine optimale Lebensdauer zu gewährleisten. Dies ist eine hochpräzise elektronische Waage. Achten Sie darauf, dass die Waage niemals überlastet wird und dass sie nicht herunterfällt, da dies die Waage beschädigen kann. Wenn die Oberfläche der Waage verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien, um die Waage zu reinigen, und vermeiden Sie, dass Wasser in das Innere der Waage eindringt. Nicht in den Geschirrspüler geben. Dieses Gerät ist für kleine Wägungen und nicht für den professionellen Gebrauch geeignet. Wenn das Wägergebnis nicht korrekt auf dem Display angezeigt wird, prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind. Ersetzen Sie die Batterien, wenn sie schon lange in Gebrauch sind, und versuchen Sie es erneut. Wenden Sie sich ggf. an den örtlichen Lieferanten oder Händler.

BATTERIEWECHSEL

1 und 2 Entfernen Sie die kleine Abdeckung an der Unterseite der Waage.

3 und 4 Nehmen Sie die alte Batterie heraus und ersetzen Sie sie durch eine neue, wobei Sie auf die angegebene +/- Polarität achten müssen.

5 Schließen Sie die Abdeckung wieder.



KENMERKEN

- Uitgerust met een uiterst precieze weegcel (met rekstrook) en een krachtige processor om uiterst nauwkeurig wegen te garanderen
- Capaciteit: 5g-5kg
- Verdeling: 1g-2g
- TARE-functie
- Automatische uitschakeling
- Indicatie lege batterij en overbelasting
- Vrij schakelen tussen twee verschillende eenheden: g / kg / lb:oz / water - ml / melk ml / water fl'oz / melk fl'oz
- Aangedreven door een 3 V lithiumbatterij.

- Contact met voedsel
- Niet vaatwasmachinebestendig



UITLEG VAN KNOPPEN

ON / OFF / TARE knop: Inschakelen, uitschakelen

Eenhedsknop: Eenheid wijzigen (g / kg / lb:oz / water - ml / melk ml / water fl'oz / melk fl'oz)

WEEGINSTRUCTIES

Batterij : CR 2032 3V - Spanning : 1 x 3V

1 - Plaats de weegschaal op een harde, vlakke ondergrond. Een schone tafel verdient de voorkeur.

2 - Druk op de "ON/TARE" knop om de weegschaal aan te zetten en ze is klaar voor gebruik wanneer het LCD-scherm "Og" weergeeft na "Full display".

3 - Druk op de "UNIT" knop om de maateenheid te selecteren: (g / kg / lb:oz / water - ml / melk ml / water fl'oz / melk fl'oz)

4 - Plaats de container of andere items die u wilt wegen op de weegschaal en het gewicht wordt weergegeven op het scherm.

5 - Druk op de "ON/TARE" knop om het gewicht van de items op de schaal te wissen en het scherm toont "TARE" en "Og". Doe vervolgens het voedsel in de pan of voeg items toe op het plateau en het gewicht van de toegevoegde items wordt weergegeven op het scherm.

6 - Blijf de "ON/TARE" knop gebruiken en je kunt het gewicht van meer items krijgen door het tarreren op een handige manier te herhalen. Als alle items van het plateau verwijderd zijn, wordt het totale gewicht weergegeven op het scherm.

7 - Druk op de "ON/TARE" knop om de weegschaal uit te schakelen wanneer "Og" op het scherm verschijnt. Als u niet meer hoeft te wegen, wordt de weegschaal automatisch uitgeschakeld. Hetzelfde geldt als ze binnen enkele seconden niet meer wordt gebruikt.

FOUTMELDING

Als de boodschap "LO" op het display verschijnt, moeten de batterijen snel vervangen worden.

Als de boodschap "EEEE" op het display verschijnt, is het maximumgewicht overschreden.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD


Het maximale gewicht van de weegschaal is 5 kg, inclusief tarra. Stel de weegschaal niet bloot aan vocht of extreme temperaturen om een optimale duurzaamheid te garanderen. Dit is een elektronische weegschaal met hoge precisie. Zorg ervoor dat de weegschaal nooit te zwaar wordt belast en dat ze niet valt, want dit kan de weegschaal beschadigen. Als het oppervlak van de weegschaal vuil is, reinigt u het met een zachte doek. Gebruik geen chemicaliën om de weegschaal schoon te maken en voorkom dat er water in de weegschaal komt. Dit apparaat is geschikt voor kleine wegingen en niet voor professioneel gebruik. Als het weegresultaat niet correct op het display wordt weergegeven, controleer dan of de batterijen goed zijn geplaatst. Vervang de batterijen als ze al lange tijd in gebruik zijn en probeer het opnieuw. Neem indien nodig contact op met uw plaatselijke leverancier of dealer.

BATTERIJVERVANGING

1 en 2 Verwijder het kleine klepje aan de onderkant van de weegschaal.

3 en 4 Verwijder de oude batterij en vervang ze door een nieuwe, waarbij u erop let dat de +/- polariteit juist is.

5 Sluit het klepje.



CARATTERISTICHE

- Dotato di una cella di carico ad alta precisione (con estensimetro) e di un potente processore per garantire un'elevata precisione di pesatura
- Capacità: 5g-5kg
- Divisione: 1g-2g
- Funzione TARA
- Spegnimento automatico
- Indicazione di batteria scarica e sovraccarico
- Commutazione libera tra due diverse unità di misura: g / kg / lb:oz / acqua - ml / latte ml / acqua fl'oz / latte fl'oz
- Alimentato da una batteria al litio da 3 V.

- Contatto alimentare

- Non lavabile in lavastoviglie

**SPIEGAZIONE DEI PULSANTI**

Pulsante ON / OFF / TARA: accensione, spegnimento

Pulsante unità: cambia unità di misura (g / kg / lb:oz / acqua - ml / latte ml / acqua fl'oz / latte fl'oz)

ISTRUZIONI PER LA PESATURA

Batteria : CR 2032 3V - Tensione : 1 x 3V

1 - Posizionare la bilancia su una superficie dura e piana. È preferibile un tavolo pulito.

2 - Premere il pulsante "ON/TARE" per accendere la bilancia, che sarà pronta per l'uso quando lo schermo LCD visualizzerà "Og" dopo "Full display"

3 - Premere il pulsante "UNIT" per scegliere l'unità di misura: (g / kg / lb:oz / acqua - ml / latte ml / acqua fl'oz / latte fl'oz)

4 - Posizionare il contenitore o gli altri oggetti che si desidera pesare sulla piattaforma della bilancia e il peso verrà visualizzato sullo schermo.

5 - Premere il pulsante "ON/TARE" per cancellare il peso degli oggetti sulla piattaforma e lo schermo visualizzerà "TARE" e "Og". - Premere il pulsante "ON/TARE" per azzerare il peso degli oggetti sulla piattaforma e il display visualizzerà "TARE" e "Og". Successivamente, inserire il cibo nel contenitore o aggiungere oggetti alla piattaforma e il peso degli oggetti aggiunti apparirà sul display.

6 - Continuando a utilizzare il pulsante "ON/TARE", è possibile ottenere il peso rispettivo di altri oggetti ripetendo comodamente la tara. Quando tutti gli oggetti sono stati rimossi dalla piattaforma, il peso totale appare sul display.

7 - Premere il pulsante "ON/TARE" per spegnere la bilancia quando il display visualizza "Og". Se non è più necessario pesare, la bilancia si spegne automaticamente. Lo stesso vale se la bilancia non viene utilizzata entro pochi secondi.

MESSAGGIO DI ERRORE

Se sul display compare il messaggio "LO", è necessario sostituire rapidamente le batterie.

Se sul display compare il messaggio "EEEE", il peso massimo è stato superato.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE


Il peso massimo della bilancia è di 5 kg, compresa la tara. Non esporre la bilancia all'umidità o a temperature estreme per garantirne una durata ottimale. Questa è una bilancia elettronica di alta precisione. Se la superficie della bilancia si sporca, pulirla con un panno morbido. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia della bilancia ed evitare che l'acqua penetri all'interno della bilancia. Se il risultato della pesata non viene visualizzato correttamente, verificare che le batterie siano inserite correttamente. Se le batterie sono state utilizzate per lungo tempo, sostituirle e riprovare. Se necessario, contattare il fornitore o il rivenditore locale.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1 e 2 Rimuovere il piccolo coperchio sul lato inferiore della bilancia.

3 e 4 Rimuovere la vecchia batteria e sostituirla con una nuova, facendo attenzione alla polarità +/- indicata.

5 Chiudere il coperchio



ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ СОХРАНЕНИЮ, - ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ОСОБЕННОСТИ

- Оснащен высокоточным тензодатчиком (с тензометрическим датчиком) и мощным процессором для обеспечения высокой точности взвешивания
- Емкость: 5г-5кг
- Деление: 1г-2г
- Функция TARE
- Автоматическое отключение питания
- Индикация разряда батареи и перегрузки
- Свободное переключение между двумя различными единицами измерения: г / кг / фунт / унция / вода - мл / молоко мл / вода fl'oz / молоко fl'oz
- Работает от литиевой батареи 3 В.

- Контакт с пищей
- Не можно мыть в посудомоечной машине



ОБЪЯСНЕНИЕ КНОПОК

Кнопка ON / OFF / TARE: включение, выключение

Кнопка единиц измерения: изменение единиц измерения (г / кг / фунт / унция / вода - мл / молоко мл / вода fl'oz / молоко fl'oz)

ИНСТРУКЦИИ ПО ВЗВЕШИВАНИЮ

Батарея: CR 2032 3V - Напряжение: 1 x 3V

- 1 - Поместите весы на твердую, ровную поверхность. Предпочтительно использовать чистый стол.
- 2 - Нажмите кнопку "ON/TARE", чтобы включить весы, и они будут готовы к использованию, когда на ЖК-дисплее появится надпись "Og" после "Full display"
- 3 - Нажмите кнопку "UNIT", чтобы выбрать единицу измерения: (г / кг / фунт / унция / вода - мл / молоко мл / вода fl'oz / молоко fl'oz)
- 4 - Поместите контейнер или другие предметы, которые вы хотите взвесить, на платформу весов, и вес будет отображаться на экране.
- 5 - Нажмите кнопку "ON/TARE", чтобы очистить вес предметов на платформе, и на экране появятся надписи "TARE" и "Og". - Нажмите кнопку "ON/TARE", чтобы снять показания веса предметов на платформе, и на экране появится надпись "TARE" и "Og". Затем поместите продукты в контейнер или добавьте предметы на платформу, и на дисплее появится вес добавленных предметов.
- 6 - Продолжайте использовать кнопку "ON/TARE", и вы сможете получить соответствующий вес большего количества предметов, удобно повторив тарирование. Когда все предметы будут убраны с платформы, на дисплее появится общий вес.
- 7 - Нажмите кнопку "ON/TARE", чтобы выключить весы, когда на дисплее появится "Og". Если взвешивание больше не требуется, весы выключатся автоматически. То же самое относится к случаям, когда весы не используются в течение нескольких секунд.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ

Если на дисплее появляется сообщение "LO", необходимо быстро заменить батареи.

Если на дисплее появляется сообщение "EEEE", максимальный вес превышен.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поместите весы на ровную, чистую поверхность.


Максимальный вес весов составляет 5кг, включая тару.

Для обеспечения оптимального срока службы не подвергайте весы воздействию влаги или экстремальных температур. Это высокоточные электронные весы. Следите за тем, чтобы весы не перегружались и не падали, так как это может привести к их повреждению. Если поверхность весов загрязнена, протрите ее мягкой тканью.

Не используйте химические средства для очистки весов и не допускайте попадания воды внутрь весов. Не кладите весы в посудомоечную машину. Этот прибор предназначен для небольших операций взвешивания, а не для профессионального использования. Если результат взвешивания отображается на экране неправильно, проверьте, правильно ли вставлены батарейки. Замените батарейки, если они использовались в течение длительного времени, и повторите попытку. При необходимости обратитесь к местному поставщику или дистрибьютору.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

- 1 и 2 Снимите небольшую крышку на нижней стороне весов.
- 3 и 4 Извлеките старую батарею и замените ее новой, убедившись, что полярность +/- правильная.
- 5 Закройте крышку.



INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZACHOWAC - PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

CECHY

- Wyposażona w precyzyjny czujnik wagowy (z tensometrem) i wydajny procesor gwarantujący wysoką precyzję ważenia
- Pojemność: 5g-5kg
- Podziałka: 1g-2g
- Funkcja TARE
- Automatyczne wyłączanie zasilania
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii i przeciążenia
- Swobodne przełączanie między dwoma różnymi jednostkami: g / kg / lb:oz / woda - ml / mleko ml / woda fl'oz / mleko fl'oz
- Zasilana baterią litową 3 V.

- Kontakt z żywnością
- Nie można myć w zmywarce



OBJASNIENIE PRZYCISKÓW

Przycisk ON / OFF / TARE: włączanie, wyłączanie

Przycisk jednostki: Zmiana jednostki (g / kg / lb:oz / woda - ml / mleko ml / woda fl'oz / mleko fl'oz)

INSTRUKCJE WAZENIA

Bateria: CR 2032 3V - Napięcie: 1 x 3V

- 1 - Umieść wagę na twardej, płaskiej powierzchni. Preferowany jest czysty stół.
- 2 - Naciśnij przycisk "ON/TARE", aby włączyć wagę i będzie ona gotowa do użycia, gdy ekran LCD wyświetli "0g" po "Full display".
- 3 - Naciśnij przycisk "UNIT", aby wybrać jednostkę miary: (g / kg / lb:oz / woda - ml / mleko ml / woda fl'oz / mleko fl'oz)
- 4 - Umieść pojemnik lub inne przedmioty, które chcesz zważyć na platformie wagi, a waga zostanie wyświetlona na ekranie.
- 5 - Naciśnij przycisk "ON/TARE", aby usunąć wagę przedmiotów na platformie, a ekran wyświetli "TARE" i "0g". - Naciśnij przycisk "ON/TARE", aby wyzerować wagę obiektów na platformie, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "TARE" i "0g". Następnie umieść żywność w pojemniku lub dodaj przedmioty na platformie, a waga dodanych przedmiotów pojawi się na wyświetlaczu.
- 6 - Kontynuuj korzystanie z przycisku "ON/TARE" i możesz uzyskać odpowiednią wagę większej liczby przedmiotów, wygodnie powtarzając tarowanie. Gdy wszystkie przedmioty zostaną usunięte z platformy, na wyświetlaczu pojawi się całkowita waga.
- 7 - Naciśnij przycisk "ON/TARE", aby wyłączyć wagę, gdy wyświetlacz pokazuje "0g". Jeśli ważenie nie będzie już konieczne, waga wyłączy się automatycznie. To samo dotyczy sytuacji, gdy waga nie jest używana w ciągu kilku sekund.

KOMUNIKAT O BŁĘDZIE

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat "LO", należy szybko wymienić baterie.

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat "EEEE", maksymalna waga została przekroczona.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

Wagę należy umieścić na równej, czystej powierzchni.

Maksymalna waga wagi wynosi 5000 g, łącznie z tarą.

Aby zapewnić optymalną żywotność, nie należy wystawiać wagi na działanie wilgoci lub ekstremalnych temperatur.

Jest to precyzyjna waga elektroniczna. Upewnij się, że waga nie jest przeciążona lub upuszczona, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie. Jeśli powierzchnia wagi jest zabrudzona, wyczyść ją miękką szmatką.

Nie używaj środków chemicznych do czyszczenia wagi i unikaj przedostawania się wody do jej wnętrza. Nie wkładać do zmywarki. To urządzenie jest odpowiednie do małych operacji ważenia, a nie do użytku profesjonalnego.


Jeśli wynik ważenia nie jest prawidłowo wyświetlany na ekranie, należy sprawdzić, czy baterie są prawidłowo włożone. Jeśli baterie były używane przez dłuższy czas, należy je wymienić i spróbować ponownie. W razie potrzeby należy skontaktować się z lokalnym dostawcą lub dystrybutorem.

WYMIANA BATERII

1 i 2 Zdjąć małą pokrywę na spodzie wagi.

3 i 4 Wyjmij starą baterię i wymień ją na nową, zwracając uwagę na wskazaną biegunowość +/-.

5 Zamknij pokrywę



FR
Les équipements électriques
et électroniques, leurs
accessoires, piles, batteries
et cordons se recyclent



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU