








LUGO 140








- Ⓒ **Assembly Instructions**
- Ⓒ **Instrukcja montażu**
- Ⓒ **Инструкция по монтажу**
- Ⓒ **Istruzioni di montaggio**
- Ⓒ **Návod na montáž**
- Ⓒ **Instrucțiuni de montaj**
- Ⓒ **Montageanleitung**
- Ⓒ **Handleiding voor de montage**
- Ⓒ **Montaj talimatı**
- Ⓒ **Notice de montage**
- Ⓒ **Montážní návod**
- Ⓒ **Szerelési útmutató**



**Uwaga – Upozornini – Achtung – Attention – Caution – Figyelem
Attenzione – Opgelet – Вниманіе – Atentie – Upozornenie – Dikkat**



PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törleruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig allen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curabare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umed. Nu utilizați agenți de curabare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomoci utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívni častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumusak bir bezle siliniz. Asindirici temizlik malzemeleri kullanmayiniz.



WYMIARY ELEMENTÓW
PART GUIDE
MASSE DER BAUTEILE



No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.	Collt
1	410	601	16	1	
2	410	601	16	1	
3	1963	380	16	1	
4	1963	380	16	1	
5	567	374	16	1	
6	567	374	16	1	
7	1984	229	2,5	2	
8	1531	594	16	1	
9	358	523	2,5	2	
10	208	594	16	2	

No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.	Collt
11	180	350	16	2	
12	180	350	16	2	
13	160	510	16	2	
14	390	801	16	1	
15	767	359	16	1	
16	432	360	16	1	
17	432	360	16	1	
18	390	801	16	1	
19	1995	800	16	1	
20	600	359	16	1	



		I7 ø18 x...(32)	E17 x...(3)	W4 x...(70)
S1 x...(1)	Q8 x...(1)	Q7 x...(3)	C3 x...(3)	
N15 M4x25 x...(5)	K1 ø15x12 x...(32)	K5 x...(32)	I9 ø13 x...(8)	D3 x...(3)
H7 x...(2)	A1 ø7x50 x...(9)	G29 6x11 x...(8)	G6 3x13 x...(14)	N7 x...(2)
	P4 x...(8)	B1 ø8x35 x...(53)	W2 x...(1)	G4 4x16 x...(6)

I












K1
 $\varnothing 15 \times 12$ x...(16)


K5
 x...(16)

D3
 x...(3)


B1
 $\varnothing 8 \times 35$ x...(16)




II









III



IV



$$a=b$$



P4		x...(4)
W4		x...(50)
S1		x...(1)

V


G29

6x11




x...(8)

H7




x...(2)




H7

G29





H7


G29



G29
6 x 11









VI





K5  x...(12)

B1  $\varnothing 8 \times 35$ x...(21)


K1  $\varnothing 15 \times 12$ x...(12)





VII



VIII



IX






X

N15
M4x25 x...(2)

Q8
x...(1)

N7
x...(2)



XI


N15




M4x25

x...(3)

Q7



x...(3)



XII


A1





ø7x50

x...(2)


W2





x...(1)




XIII





A1	
Ø7x50	x...(6)
W2	
	x...(1)












XIV

A1	
Ø7x50	x...(4)
W2	
	x...(1)



XV



A1  $\varnothing 7 \times 50$ x...(4)	G6  3×13 x...(8)	H7  x...(2)	K5  x...(4)	B1  $\varnothing 8 \times 35$ x...(16)
	W2  x...(1)		K1  $\varnothing 15 \times 12$ x...(4)	W4  x...(10)

XVI

E17




x...(2)

G6





3x13

x...(4)




XVII



C3  x...(3)

G4  4x16 x...(6)



XVIII

I7 ø18 x...(32)	E17 x...(1)
I9 ø13 x...(8)	G6 3x13 x...(2)

